

PCDmis CAD ++ nivel 3

Dirigido a

Personal del área de Metrología que utilice la máquina de medir por coordenadas con Pcdmis.

Objetivos

- Repasar algunas opciones interesantes del Pcdmis (alineaciones, elementos automáticos...)
- Realizar ejercicios de bucles condicionales y variables.
- Realizar informes personalizados

Contenidos

1. Repaso de las alineaciones del PC-DMIS.
2. Repaso opciones de los elementos automáticos.
3. Diferentes tipos de scaneados
 - Construcciones de elementos a partir de elementos (Secciones).
4. Exponer tolerancia de posición
5. Realizar ejercicios básicos sobre bucles variables y condicionales.
6. Informes personalizados.

Requisitos previos

Tener realizado el nivel I y nivel II de Pcdmis o conocimientos equivalentes por experiencia

Para más información o inscripciones

IMH: 943 74 82 66 www.imh.eus